





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3891	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3891	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3891	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3891	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0162

Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3891	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3891	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)**





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3891	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3891	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

OBSERVACIONES:

