



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT544	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,538 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT544	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,538 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT544	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,538 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT544	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,538 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT544	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,538 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT544	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,538 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT544	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,538 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO TIENE BLUESPOT IZQUIERDO.

