



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,566 HRS

"FUGA DE ANTICONGELANTE Y SE CALIENTA"

***SE DETECTA FUGA DE ANTICONGELANTE POR TOMA DE AGUA Y SE LE APLICA SILICÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,566 HRS

***SE LE APLICA SILICÓN A LA TOMA DE AGUA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,566 HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE (8 LTS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,566 HRS

*PLACA

