



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF34	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS

“FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***CAMBIO DE CILINDRO DE INCLINACION LADO IZQUIERDO**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF34	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS

*CAMBIO DE POLEA DE CADENA DE MASTIL LADO IZQUIERDO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF34	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO (5 LTS)**

