



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF37	Fecha:	27/09/24
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	14,087.1 H

“REEMPLAZO DE MANGUERA DE DESPLAZADOR LATERAL”


- SE REEMPLAZA MANGUERA DOBLE DEL DESPLAZADOR





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF37	Fecha:	27/09/24
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	14,087.1 H

***LAVADO DE MONTACARGAS, PARA DESCARTAR FUGAS (NO SE PRESENTO FUGA).**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF37	Fecha:	27/09/24
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	14,087.1 H

*HORÓMETRO

