



|          |      |              |         |            |             |            |        |            |             |
|----------|------|--------------|---------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|
| Empresa: | ADA  | Solicitante: |         | Código QR: | MON-18      | N. Orden:  | KAUF49 | Fecha:     | 02/10/2024  |
| Equipo:  | HELI | Modelo:      | CPQYD70 | Serie:     | 250701K5676 | Ubicación: |        | Horómetro: | 2,974.4 HRS |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"***

### **REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





|          |      |              |         |            |             |            |        |            |             |
|----------|------|--------------|---------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|
| Empresa: | ADA  | Solicitante: |         | Código QR: | MON-18      | N. Orden:  | KAUF49 | Fecha:     | 02/10/2024  |
| Equipo:  | HELI | Modelo:      | CPQYD70 | Serie:     | 250701K5676 | Ubicación: |        | Horómetro: | 2,974.4 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |      |                     |         |                   |             |                   |        |                   |             |
|-----------------|------|---------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | ADA  | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MON-18      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF49 | <b>Fecha:</b>     | 02/10/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | HELI | <b>Modelo:</b>      | CPQYD70 | <b>Serie:</b>     | 250701K5676 | <b>Ubicación:</b> |        | <b>Horómetro:</b> | 2,974.4 HRS |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





|                 |      |                     |         |                   |             |                   |        |                   |             |
|-----------------|------|---------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | ADA  | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MON-18      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF49 | <b>Fecha:</b>     | 02/10/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | HELI | <b>Modelo:</b>      | CPQYD70 | <b>Serie:</b>     | 250701K5676 | <b>Ubicación:</b> |        | <b>Horómetro:</b> | 2,974.4 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |      |                     |         |                   |             |                   |        |                   |             |
|-----------------|------|---------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | ADA  | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MON-18      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF49 | <b>Fecha:</b>     | 02/10/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | HELI | <b>Modelo:</b>      | CPQYD70 | <b>Serie:</b>     | 250701K5676 | <b>Ubicación:</b> |        | <b>Horómetro:</b> | 2,974.4 HRS |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|          |      |              |         |            |             |            |        |            |             |
|----------|------|--------------|---------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|
| Empresa: | ADA  | Solicitante: |         | Código QR: | MON-18      | N. Orden:  | KAUF49 | Fecha:     | 02/10/2024  |
| Equipo:  | HELI | Modelo:      | CPQYD70 | Serie:     | 250701K5676 | Ubicación: |        | Horómetro: | 2,974.4 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|          |      |              |         |            |             |            |        |            |             |
|----------|------|--------------|---------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|
| Empresa: | ADA  | Solicitante: |         | Código QR: | MON-18      | N. Orden:  | KAUF49 | Fecha:     | 02/10/2024  |
| Equipo:  | HELI | Modelo:      | CPQYD70 | Serie:     | 250701K5676 | Ubicación: |        | Horómetro: | 2,974.4 HRS |

## \*LUBRICACIÓN DE CADENAS





|          |      |              |         |            |             |            |        |            |             |
|----------|------|--------------|---------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|
| Empresa: | ADA  | Solicitante: |         | Código QR: | MON-18      | N. Orden:  | KAUF49 | Fecha:     | 02/10/2024  |
| Equipo:  | HELI | Modelo:      | CPQYD70 | Serie:     | 250701K5676 | Ubicación: |        | Horómetro: | 2,974.4 HRS |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





|          |      |              |         |            |             |            |        |            |             |
|----------|------|--------------|---------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|
| Empresa: | ADA  | Solicitante: |         | Código QR: | MON-18      | N. Orden:  | KAUF49 | Fecha:     | 02/10/2024  |
| Equipo:  | HELI | Modelo:      | CPQYD70 | Serie:     | 250701K5676 | Ubicación: |        | Horómetro: | 2,974.4 HRS |

## \*HORÓMETRO

