




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,842.9 HRS

“FALLO DE MOTOR, NO DESARROLLA”

***LIMPIEZA DE BUJÍAS Y BOBINAS DEBIDO AL AGUA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,842.9 HRS

*LIMPIEZA DE BUJÍAS Y BOBINAS DEBIDO AL AGUA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,842.9 HRS

*HORÓMETRO

