

Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-08	N. Orden:	KAUF94	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2023	Serie:	LF3PCKD96PA000067	Ubicación:		Horómetro:	48,560 KM

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 49,000 KM”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-08	N. Orden:	KAUF94	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2023	Serie:	LF3PCKD96PA000067	Ubicación:		Horómetro:	48,560 KM

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-08	N. Orden:	KAUF94	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2023	Serie:	LF3PCKD96PA000067	Ubicación:		Horómetro:	48,560 KM

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-08	N. Orden:	KAUF94	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2023	Serie:	LF3PCKD96PA000067	Ubicación:		Horómetro:	48,560 KM

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-08	N. Orden:	KAUF94	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2023	Serie:	LF3PCKD96PA000067	Ubicación:		Horómetro:	48,560 KM

*REEMPLAZO DE BUJÍAS



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-08	N. Orden:	KAUF94	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2023	Serie:	LF3PCKD96PA000067	Ubicación:		Horómetro:	48,560 KM

*LIMPIEZA DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV


Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-08	N. Orden:	KAUF94	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2023	Serie:	LF3PCKD96PA000067	Ubicación:		Horómetro:	48,560 KM



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-08	N. Orden:	KAUF94	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2023	Serie:	LF3PCKD96PA000067	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	48,560 KM

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE TAPÓN DE TAPA DE PUNTERÍA POR FUGA PEQUEÑA
- QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE