




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF84	Fecha:	07/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,246.7 HRS

“NO ESTÁ FUNCIONANDO BIEN Y SUENA FEO”

***SE REALIZA SERVICIO CORRECTIVO DE FALLA EN CILINDRO (BOBINA)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF84	Fecha:	07/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,246.7 HRS

***HORÓMETRO**

