



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	LIC. MARISOL	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	168.7 HRS

“FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***CILINDRO LATERAL IZQUIERDO PRESENTA LIGERA FUGA (SE RECOMIENDA CAMBIO DE KIT DE SELLOS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	LIC. MARISOL	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	168.7 HRS

***SE REQUIERE CAMBIO DE ORING DE BAYONETA (HIDRÁULICO)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	LIC. MARISOL	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	168.7 HRS

*AJUSTE Y REAPRETE DE CADENA DE LEVANTE CENTRAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	LIC. MARISOL	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	168.7 HRS

*HORÓMETRO

