



Empresa:	LOGIS EXPRESS	Solicitante:	VICTOR BASURTO	Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF113	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	11,357.4 H

“EL EQUIPO SE APAGA CUANDO SE ESTÁ UTILIZANDO, FUGA DE GAS Y FUGA DE ACEITE”

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE DOS MANGUERAS DE CILINDRO DE DESLIZAMIENTO
- REQUIERE CAMBIO DE SELLOS DE CILINDRO DE DESLIZAMIENTO
- NO TIENE UN TAPÓN CUBRE GRASA DE LA MASA TRASERA DERECHA





Empresa:	LOGIS EXPRESS	Solicitante:	VICTOR BASURTO	Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF113	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	11,357.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE SELLOS DE CONEXIÓN DEL CILINDRO DE DESLIZAMIENTO
- REQUIERE EMPACAR CILINDROS DE INCLINACIÓN YA QUE PIERDEN PRESIÓN (LOS 2)
- REQUIERE CALIBRACIÓN DE FRENO DE MANO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	LOGIS EXPRESS	Solicitante:	VICTOR BASURTO	Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF113	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	11,357.4 H

*HORÓMETRO

