



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

- REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS


*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF75	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	381.1HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SOPLETEAR DIARIO LOS FILTROS DE AIRE YA QUE SE CONTAMINAN MUCHO DE POLVO
- EL EQUIPO PRESENTA RAYADURAS EN CONTRAPESO

