



Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	15,455.4H

***SE DETECTA ARNES AVERIADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y SE CAMBIA UNA PIEZA DE ARNES**





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	15,455.4H

***HORÓMETRO**





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	15,455.4H

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE HACE LIMPIEZA DE ARNESES EN GENERAL
- SE RECOMIENDA SUMINISTRAR ACEITE HIDRÁULICO YA QUE REQUIERE RELLENO