



|          |             |              |                   |            |            |            |          |            |            |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | HARI MASA   | Solicitante: | HUGO DE LA FUENTE | Código QR: | VHSA-0098  | N. Orden:  | KAUF115  | Fecha:     | 11/10/2024 |
| Equipo:  | CATERPILLAR | Modelo:      | GP25N             | Serie:     | AT35A07787 | Ubicación: | CÁRDENAS | Horómetro: | 21,633.6H  |

## *“REEMPLAZO DE RADIADOR, CALAVERAS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD”*

### **\*REEMPLAZO DE CALAVERAS**








|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF115  | <b>Fecha:</b>     | 11/10/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 21,633.6H  |

## \*REEMPLAZO DE RADIADOR





|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF115  | <b>Fecha:</b>     | 11/10/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 21,633.6H  |

### \*TAPIZADO DE ASIENTO







DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA - 0098

|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF115  | <b>Fecha:</b>     | 11/10/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 21,633.6H  |

## OTRAS OBSERVACIONES:

**\*NO SE AUTORIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD**