



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”


***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS



*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (2 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS


*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF77	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA.CATARINA	Horómetro:	1695.6HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SOPLETEAR LOS FILTROS DIARIAMENTE YA QUE SE CONTAMINAN DE POLVO
- PRESENTA DESAJUSTES EN EL ASIENTO DEL OPERADOR
- RAYONES EN EL CONTRAPESO

