




Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	TRINY BAEZA	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF126	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,463.8 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

*REEMPLAZO DE ACEITE MOTOR





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	TRINY BAEZA	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF126	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,463.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	TRINY BAEZA	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF126	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,463.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	TRINY BAEZA	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF126	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,463.8 H

***RELLENO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	TRINY BAEZA	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF126	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,463.8 H

*PLACA Y HORÓMETRO





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	TRINY BAEZA	Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF126	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,463.8 H

OTRAS OBSERVACIONES

- PENDIENTE POR LAVADO A PRESIÓN A GENERAL
- PENDIENTE CALIBRACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO
- REQUIERE REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE REFRIGERANTE POR DETERIORO
- REVISIÓN DE GATO
- REQUIERE REEMPLAZO DE EXTINTOR POR FALTA DE CARGA
- REQUIERE AJUSTE DE MÁSTIL POR SONIDO EXTRAÑO

