



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,538.4 H

“CALENTAMIENTO DE MOTOR”

***SE DESMONTA RADIADOR PARA SU REPARACIÓN POR FUGA EN EL PANEL**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,538.4 H


*REPARACIÓN DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,538.4 H

***SE DESMONTA ENFRIADOR DE ACEITE PARA LAVADO A PRESIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,538.4 H

*INSTALACIÓN DE ENFRIADOR DE ACEITE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,538.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (6 LTS)
- RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (2 LTS)