



Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:	TERESA ALEJO	Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF139	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARR. CÁRDENAS - VHSA	Horómetro:	4,493.9HRS

“GARANTÍA DE FUGA EN CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL LADO IZQUIERDO”

***SE ENCUENTRA FUGA EN CARRETE DE MANGUERAS EN DESPLAZADOR**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:	TERESA ALEJO	Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF139	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARR. CÁRDENAS - VHSA	Horómetro:	4,493.9HRS

***SE ENCUENTRA FUGA EN CILINDRO DE LEVANTE DE LA PRIMERA SECCIÓN LADO IZQUIERDO**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:	TERESA ALEJO	Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF139	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARR. CÁRDENAS - VHSA	Horómetro:	4,493.9HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- YA SE PASÓ MAS DE 3 MESES CUMPLIENDO SU CICLO DE VIDA YA QUE NO ENTRA EN GARANTÍA
- EL JEFE ENCARGADO DICE QUE SE PROGRAMARÁ PARA HACERLE EL SERVICIO REQUERIDO