



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	9,957 HRS

“NO QUIEBRA LA DIRECCIÓN PARA NINGÚN LADO”

***SE DESMONTA Y DIAGNOSTICA MOTOR DE DIRECCIÓN EN MAL ESTADO (REQUIERE REEMPLAZO)**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	9,957 HRS

*LIMPIEZA DE ARNESES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	9,957 HRS

*INSTALACIÓN DE MOTOR DE DIRECCIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	9,957 HRS

***PLACA**

