



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF97	Fecha:	14/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,634.6H

“FUGA DE ACEITE DEL BANCO DE VÁLVULAS DE LOS MISMOS SELLOS QUE SE LE CAMBIARON”

REEMPLAZO DE ORING SPOOL BANCO DE VÁLVULAS

