



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF171	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,636.2 H

“INSTALACIÓN DE LAINAS, POLEA Y REVISIÓN DE CORTO”

***INSTALACIÓN DE LAINAS DE AJUSTE DE CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF171	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,636.2 H

*REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA DE 2DO NIVEL LADO IZQUIERDO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF171	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,636.2 H


*AJUSTE DE BASE DE CILINDRO CENTRAL





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF171	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Series:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,636.2 H

***SE AJUSTA TERMINAL DE BATERÍA**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF171	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,636.2 H

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF171	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,636.2 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE POLEAS DE GUÍAS DE MANGUERAS DE DEZPLAZADOR