



Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF186	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS

“SE BAJA LA CARGA Y FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***SE ENCUENTRA FUGA EN EL FILTRO DE RETORNO DEL HIDRÁULICO**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF186	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***PRESENTA DESGASTE EN EL PERNO DE INCLINACIÓN Y BUJE**