



Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF201	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS"

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF201	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF201	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF201	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF201	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS


***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF201	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS


***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF201	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF201	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL EDMAGRA	Horómetro:	524226 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- A PETICIÓN DEL CLIENTE NO SE LAVÓ EL EQUIPO YA QUE NO HABÍA ESPACIO EN EL ÁREA DE LAVADO