



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,486 HRS

“PÉRDIDA DE POTENCIA POR TESTIGO EN TABLERO”

***REPARACIÓN DE ARNES – VULBO DE ACEITE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,486 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL, ENGRASADO, AJUSTE DE GUARDA DE CARGA Y NIVELACIÓN DE FLUIDOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,486 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,486 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

