



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF192	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

“NO RETIENE MUCHO LA CARGA Y FALLA EN GATO HIDRÁULICO CENTRAL”

***REPARACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA DAÑADA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF192	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

***REQUIERE REEMPLAZO DE BATERÍA DEFECTUOSA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF192	Fecha:	22/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

***SE DEJA PROVISIONAL BATERÍA L-65-800 CA:1000**

