



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF194	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,683.6 H

“NO ARRANCA”


***EQUIPO SE ENCONTRABA DESCARGADA LA BATERÍA POR ALGÚN ACCESORIO ENCENDIDO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF194	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,683.6 H

*REVISIÓN DE NIVELES DE FLUIDOS EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF194	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,683.6 H

***SE PONE A CARGAR LA BATERÍA Y SE INSTALA, ARRANCANDO PERFECTAMENTE. QUEDANDO DISPONIBLE SIN NINGUNA FALLA**

***HORÓMETRO Y PLACA**

