




Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF226	Fecha:	28/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,718.5 H

“REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA Y NIVELADO DE ACEITE”

***REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF226	Fecha:	28/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,718.5 H

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF226	Fecha:	28/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,718.5 H

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (6 LTS)**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF226	Fecha:	28/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,718.5 H

***HORÓMETRO**

