



Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*RELLENO DE LÍQUIDO PARA FRENOS





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358084	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	HUGO CUELLAR	Código QR:	VHSA-0332	N. Orden:	KAUF251	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KODA	Modelo:	FD40	Serie:	6011358085	Ubicación:	TLAXCALA	Horómetro:	328.8 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE BAYONETA DE NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO YA QUE ESTÁ DAÑADO
- REQUIERE REPUESTO DE CLAXON

