




Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y CABLES DE BUJÍAS





Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA A SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF231	Fecha:	31/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CÁRDENAS-VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CILINDROS DELANTEROS DE FRENO
- REQUIERE CAMBIO DE 2 LLANTAS DELANTERAS
- REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS