




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF250	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,666 HRS

“NO SUBEN NI BAJAN LAS CUCHILLAS”

***REVISIÓN DE LINEAS Y SE ENCUENTRAN LINEAS EN “FALSO CONTACTO”**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF250	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,666 HRS

***REEMPLAZO DE RELEVADOR POR MAL FUNCIONAMIENTO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF250	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,666 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF250	Fecha:	01/11/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,666 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

*REQUIERE 2 LLANTAS DELANTERAS, 2 LLANTAS TRASERAS

*CAMBIO DE BATERÍA

*REEMPLAZO DE SWITCH

