




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,078 HRS

“CAIDA DE GATO DE DEZPLAZADOR”


***REPARACIÓN DE COLOCACIÓN DE CILINDRO DE DEZPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,078 HRS


*REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CILINDRO DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,078 HRS

*SOLDADO DE BASE Y GUÍA DEL CILINDRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,078 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA PRINCIPAL DEL BANCO DE VÁLVULA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,078 HRS

*REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CILINDRO DESPLAZADOR

