



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,752.9 H

“SE CALIENTA”

RELLENO DE ANTICONGELANTE (3 LTS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,752.9 H

*LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN POR SUCIEDAD





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,752.9 H

*LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN POR SUCIEDAD





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,752.9 H

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,752.9 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE RADIADOR PARA PONER EL ORIGINAL
- SE REQUIERE QUE LOS OPERADORES ESTAN MÁS AL PENDIENTE DE EQUIPO PARA CHECAR SUS NIVELES