



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,942 HRS

***SE REALIZA CORRECTIVO POR FALTA DE SEÑAL AL MODULO DE BOBINA DE LA TRANSMISIÓN, SE CORRIGE LINEA**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,942 HRS

***SE NIVELA ACEITE DE TRANSMISIÓN Y QUEDA OPERATIVO SIN DETALLES**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,942 HRS

*PLACA

