



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF321	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,157.8 HRS

“REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO DE FALLA EN CILINDRO DE DESPLAZADOR LATERAL (PROVOCANTE DEL DAÑO EN BASE DEL CILINDRO), EN SU CASO REPARACIÓN”

***SE DESMONTA DESPLAZADOR PARA REUBICACIÓN DE BASE DE GATO DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF321	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,157.8 HRS

***SE SOLDA BASE DE GATO DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF321	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,157.8 HRS

*CAMBIO DE SELLOS DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF321	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,157.8 HRS

***SE EMPACA GATO DE DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF321	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,157.8 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**

