



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF329	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,406 HRS

“REPARACIÓN DE GUARDA DE CARGA, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BLUESPOT LATERALES E INSTALACIÓN DE EXTINTOR Y BASE”

***FABRICACIÓN DE GUARDA CON SOLERAS DE ½ Y 3/8, MATERIAL DE GUARDA RECICLADO**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF329	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,406 HRS

*FABRICACIÓN DE GUARDA CON MATERIAL DE GUARDA RECICLADO





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF329	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,406 HRS

***FABRICACIÓN DE GUARDA CON MATERIAL DE GUARDA RECICLADO**





MONT-28

Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF329	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,406 HRS

*INSTALACIÓN DE EXTINTOR Y BASE





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF329	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,406 HRS


*REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BLUESPOT LATERALES





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF329	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,406 HRS

*REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BLUESPOT LATERALES





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF329	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,406 HRS

*REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BLUESPOT LATERALES





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF329	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,406 HRS

*REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BLUESPOT LATERALES

