




Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF323	Fecha:	16/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	954 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF323	Fecha:	16/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	954 HRS

OBSERVACIONES





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF323	Fecha:	16/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	954 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF323	Fecha:	16/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	954 HRS

*LAVADO A PRESIÓN A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF323	Fecha:	16/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	954 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF323	Fecha:	16/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	954 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL

