



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	Código QR:	CG-01	N. Orden:	KAUF309	Fecha:	09/11/2024	
Equipo:	FREIGHTLINER	Modelo:	M2	Serie:	1FVACWDJ35HN79158	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

“REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOMA DE FUERZA”

***DESMONTAJE DE TOMA DE FUERZA PARA AJUSTE Y LIMPIEZA DE SELENOIDE**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	Código QR:	CG-01	N. Orden:	KAUF309	Fecha:	09/11/2024	
Equipo:	FREIGHTLINER	Modelo:	M2	Serie:	1FVACWDJ35HN79158	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE TOMA DE FUERZA PARA AJUSTE Y LIMPIEZA DE SELENOIDE





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	CG-01	N. Orden:	KAUF309	Fecha:	09/11/2024
Equipo:	FREIGHTLINER	Modelo:	M2	Serie:	1FVACWDJ35HN79158	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE TOMA DE FUERZA PARA AJUSTE





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	CG-01	N. Orden:	KAUF309	Fecha:	09/11/2024
Equipo:	FREIGHTLINER	Modelo:	M2	Serie:	1FVACWDJ35HN79158	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (10 LTS PARA SU NIVEL)**