



VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF347	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR”

***SE DESMONTÓ EL MOTOR**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF347	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	HRS

***SE REEMPLAZA ORING DE BOMBA DE TRANSMISIÓN POR MOTIVO DE FUGA DE ATF**

***EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO SIN NINGÚN DETALLE, CON NIVELES REVISADOS, EL CUAL EL SUPERVISOR A CARGO VERIFICÓ Y MANIOBRÓ EL MONTACARGAS**





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF347	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	HRS

***SE REEMPLAZA ORING DE BOMBA DE TRANSMISIÓN POR MOTIVO DE FUGA DE ATF**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF347	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	HRS

***RELLENO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (8 LTS)**





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF347	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF347	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REEMPLAZAR TAPON DE RADIADOR
- REEMPLAZAR MANGUERA DE AGUA DEL RADIADOR INFERIOR Y SUPERIOR
- REEMPLAZAR MANGUERA DE AGUA DEL CUERPO DE ACCELERACIÓN
- REEMPLAZAR BOMBA DE AGUA

