



Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024	
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF349	Fecha:	21/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	1,839 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE REEMPLAZO DE CLAXON (BOCINA) YA QUE, DE REPENTE SE QUEDA DIRECTO O DEJA DE ACCIONAR