



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF332	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF332	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF332	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF332	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF332	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF332	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE LAVADO Y ENGRASADO EN GENERAL
- SE REQUIERE DESINCRUSTANTE PARA EL LAVADO DEL EQUIPO



Empresa:	CEMEX	S
Equipo:	LINDE	

OBSERVACIONES



DE CV
arez,



VHSA - 0022

Fecha: 20/11/2024

Z Horómetro: 15,826 HRS