



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF333	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR LATERAL, DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN, REEMPLAZO DE FAROS, BOMBA ELÉCTRICA, POTENCIOMETRO DE ACELERADOR Y CALIBRACIÓN”

***CAMBIO DE BOMBA ELÉCTRICA DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF333	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

***CAMBIO DE FAROS DE LUZ**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF333	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

***CAMBIO DE POTENCIOMETRO DE ACELERADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF333	Fecha:	20/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDO PENDIENTE DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO
- REQUIERE CAMBIO DE SENSOR (GENERADOR DE IMPULSO) POR FALLO DE MOTOR
- SE LLEVA MANGUERA PARA FABRICACIÓN

