



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF387	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,312 HRS

“REPARACIÓN DE TAPA DE DISTRIBUCIÓN”





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF387	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,312 HRS

***SOLDADO CON ALUMINIO EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DE TAPA DE DISTRIBUCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF387	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,312 HRS

***SOLDADO CON ALUMINIO EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DE TAPA DE DISTRIBUCIÓN**

