



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF415	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,055 HRS

“NO AVANZA PARA ATRÁS”


***SE HACE LIMPIEZA EN ARNES DEL MÓDULO**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF415	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,055 HRS

*REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE DE MÓDULO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF415	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,055 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LLEGÓ EL PERSONAL DE KAUFMANN A LAS 8:30AM , ENTREGARON EL EQUIPO A LAS 12:30 PM Y A LAS 1:00 PM SE LO LLEVARON POR TRABAJO.
- EL EQUIPO NO PRESENTÓ FALLA EN TODO EL TIEMPO QUE ESTUVIMOS ESPERANDO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF415	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,055 HRS

*HORÓMETRO

