



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	378.4 HRS

“FALTA TAPON DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS”

***BUSQUEDA, COLOCACIÓN Y ARMADO DE TOLVAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	378.4 HRS

*REVISIÓN GENERAL Y CHEQUEO DE NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/11/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	378.4 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA

