



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF310	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

“NO ARRANCA”

***SE REPARÓ LINEAS ELECTRICAS, LIMPIEZA DE FUSILERA, REVISIÓN DE SISTEMA DE CARGA, SE LE COLOCÓ BASE DE FUSILERA Y BASE DE BATERÍA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF310	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS


***SE COLOCÓ BASE DE BATERÍA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF310	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE LE COLOCÓ BASE DE FUSILERA Y BASE DE BATERÍA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF310	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE COLOCÓ BASE DE BATERÍA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF310	Fecha:	19/11/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE REPARÓ LINEAS ELECTRICAS Y REVISIÓN DE SISTEMA DE CARGA**

