



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUF391	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,758 HRS

“SE APAGA DE FORMA CONTINUA Y FUGA DE ACEITE DE MOTOR EN CABEZAL”



***REEMPLAZO DE BOMBA SEVADORA POR FALTA DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE YA QUE SE DESCARGA LA LINEA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUF391	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,758 HRS

*REEMPLAZO DE ARANDELAS DE INYECTORES





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUF391	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,758 HRS

*REEMPLAZO DE ARANDELAS DE INYECTORES





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUF391	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,758 HRS

***HORÓMETRO**

