



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,495 HRS

“SE REALIZA SERVICIO CORRECTIVO REEMPLAZO BOMBA DE TRANSMISIÓN, DESMONTANDO MOTOR PARA SU REEMPLAZO”

***DESMONTAJE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,495 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,495 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (10 LTS) Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (8 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/11/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,495 HRS

***MONTAJE DE MOTOR, EQUIPO QUEDANDO OPERATIVO**

