




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF447	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

“REPARACIÓN DE CINTURON DE SEGURIDAD O EN SU CASO REEMPLAZO”

***SE REPARA CINTURON DE SEGURIDAD, TENÍA UN CARTÓN ATORADO EN EL CARRETE DEL CINTURON**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF447	Fecha:	27/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*HORÓMETRO Y PLACA

