



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

“DESMONTAJE DE TRANSMISIÓN PARA REEMPLAZO DE JUNTAS, DESARMADO DE RUEDAS DELANTERAS PARA LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS Y REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS BALATAS, CILINDROS, RESORTE, DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN, REPARACIÓN Y AJUSTE DE BASE PARA SWITCH DE IGNICIÓN Y FABRICACIÓN DE BASE PARA BATERÍA”

***DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*FABRICACIÓN DE BASE PARA SUJETAR LA BATERÍA





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE LA TRANSMISIÓN AL ENFRIADOR DEL ACEITE (2M)





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS


*FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DEL LLAVÍN





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS



***RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (7 LTS) Y ANTICONGELANTE (7 LTS)**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*DESARMADO DE RUEDAS DELANTERAS PARA LIMPIEZA GENERAL DE SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

***DESARMADO DE RUEDAS DELANTERAS PARA LIMPIEZA GENERAL DE SISTEMA DE FRENOS**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*DESARMADO DE RUEDAS DELANTERAS PARA LIMPIEZA GENERAL DE SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*DESMONTAJE DE TRANSMISIÓN PARA REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*DESMONTAJE DE TRANSMISIÓN PARA REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*DESMONTAJE DE TRANSMISIÓN PARA REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*DESMONTAJE DE TRANSMISIÓN PARA REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*LAVADO DE EQUIPO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*LAVADO DE EQUIPO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0098

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF370	Fecha:	25/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,915 HRS

*HORÓMETRO

