




Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	CG-01	N. Orden:	KAUF364	Fecha:	03/12/2024
Equipo:	CAMION GRUA	Modelo:	M2	Serie:	1FVACWDJ35HN79158	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

“REUBICACIÓN DE FILTRO SECADOR Y REEMPLAZO DE CONEXIÓN DAÑADA”

***FABRICACIÓN DE BASE DE SECADOR Y CAMBIO DE LUGAR PARA MAYOR SEGURIDAD**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	CG-01	N. Orden:	KAUF364	Fecha:	03/12/2024
Equipo:	CAMION GRUA	Modelo:	M2	Serie:	1FVACWDJ35HN79158	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE CONEXIÓN DAÑADA

